


Descripció d'un accident

Durant el curs 2006-2007, hem tingut quatre incendis en cuines de col·legis. La causa principal va ser deixar la fregidora encesa després del seu ús, raó per la qual va fallar el termòstat regulador de la temperatura i l'oli bullent es va acabar incendiant.



Acció preventiva

Assegurar-se d'apagar el subministrament de gas/electricitat després de fer-los servir i controlar regularment el termòstat i els sistemes automàtics d'extinció.