


Descripció d'un accident

A una escola hi ha dos patis amb un desnivell d'1,10m. Per evitar les caigudes, hi ha una barana tubular horitzontal, de 90cm d'alçada, amb un tub horitzontal més baix. Un alumne s'enfila, aprofitant que el tub fa de graó, per seure sobre el tub superior i cau d'esquena al pati inferior, ocasionant-li greus lesions.



Acció preventiva

Les baranes no poden tenir barrots horitzontals, sinó verticals, i una alçada mínima d'1,10m a les escoles.