


## Descripció d'un accident

En una escola havien canviat les finestres, d'un passadís del tercer pis, d'abatibles a corredisses.

Al cap de 7 anys, una d'aquestes finestres corredisses, es va sortir de la guia al tancar-la i va caure al pati de l'escola.

Sortosament no va impactar a cap del alumnes que hi havien al pati.



## Acció preventiva

S'ha de revisar periòdicament que aquestes finestres tinguin les plaquetes de seguretat ben col·locades, i que no hi hagin bolígrafs o similars en les guies.